

BỘ Y TẾ  
VIỆN KIỂM NGHIỆM  
AN TOÀN VỆ SINH  
THỰC PHẨM QUỐC GIA  
Số: 269/VKNQG-KHVT

V/v Báo giá sửa chữa detector FID  
của hệ thống sắc ký khí Trace 1310  
của hãng Thermo Fisher Scientific.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ nhu cầu thực tế về việc sửa chữa thiết bị phục vụ công tác chuyên môn,

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá sửa chữa detector FID của hệ thống sắc ký khí Trace 1310 của hãng Thermo Fisher Scientific theo nội dung như sau:

- Danh mục báo giá: (Phụ lục đính kèm).

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển đến địa chỉ của bên mua dịch vụ, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Mục đích báo giá: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa detector FID của hệ thống sắc ký khí Trace 1310 của hãng Thermo Fisher Scientific.

- Thời hạn gửi báo giá: Trước 17h00 ngày 22/10/2024.

- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt

- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng (yêu cầu có chữ ký và đóng dấu đỏ của đơn vị).

- Hiệu lực báo giá: Đến hết ngày 31/12/2024.

- Địa điểm nhận báo giá: Phòng Kế hoạch, Vật tư và Công nghệ thông tin – Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

Địa chỉ: Số 65 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3933.5736;

Email: khvt@nifc.gov.vn

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Viện trưởng (để b/c);
- PVT. Trần Cao Sơn (để biết);
- Lưu: VT, KHVT.

KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG  
VIỆN KIỂM NGHIỆM  
AN TOÀN VỆ SINH  
THỰC PHẨM  
QUỐC GIA  
Lê Thị Phương Thảo

**DANH MỤC BÁO GIÁ**  
(Kèm theo Công văn số: 269 /VKNQG – KHVT ngày 14 / 10 /2024)



STT	Mô tả dịch vụ	Đvt	SL	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Sửa chữa detector FID của hệ thống sắc ký khí Trace 1310 của hãng Thermo Fisher Scientific  Tình trạng: Không cài đặt được tốc độ dòng khí do đường ống khí Nito và Hydro bị bẩn dẫn tới bộ phận điều khí bị tắc.	Lần	01		

*Yêu cầu về bảo hành: 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.*

*Ghi chú: Báo giá ghi chi tiết các nội dung về giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa; Thời gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa và các điều kiện khác*