

BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM
AN TOÀN VỆ SINH
THỰC PHẨM QUỐC GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **294** /VKNQG-TCHC
(V/v mời báo giá Cung cấp dịch vụ sửa chữa tủ
hút khí độc năm 2025)

Hà Nội, ngày **14** tháng **11** năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa tủ hút khí độc.

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia có nhu cầu tiếp nhận báo giá đề tham khảo, xây dựng giá Kế hoạch gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Cung cấp dịch vụ sửa chữa tủ hút khí độc năm 2025 cho Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia”. Để có cơ sở lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kính mời các đơn vị (có đủ điều kiện kinh doanh cung cấp dịch vụ Cung cấp dịch vụ sửa chữa tủ hút khí độc năm 2025) gửi hồ sơ, báo giá với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá:

- Đơn vị mời báo giá: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.
Địa chỉ 65 Phạm Thận Duật, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Họ tên: Ông Hoàng Văn Tiến - Phòng Tổ chức - Hành chính;
Số điện thoại: 02439335741
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp bản cứng có dấu đỏ bằng tiếng Việt tại địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính.
Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21 tháng 11 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục dịch vụ: (Danh mục chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
- Địa điểm cung cấp dịch vụ: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tại địa chỉ 65 Phạm Thận Duật, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Hồ sơ chào giá gồm có các tài liệu sau:
 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;
 - Hồ sơ năng lực;



Ghi chú:

Hồ sơ chào giá đáp ứng đủ các yếu tố tại mục 3 phần II đủ điều kiện xét duyệt lựa chọn làm cơ sở xây dựng giá Kế hoạch gói thầu.



Yêu cầu báo giá chi tiết theo đúng danh mục dịch vụ và thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) để có thông tin thống nhất, đồng bộ làm cơ sở lập kế hoạch mua sắm lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đơn giá nêu trong báo giá của Công ty là mức giá bán đã bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí và các chi phí cần thiết để cung cấp dịch vụ tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, bên Viện không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Viện trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC.



DANH MỤC CHI TIẾT THEO PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

(Kèm theo Công văn mời báo giá số 294/VKNQG-TCHC ngày 19 tháng 11 năm 2025)

Stt	Tên thiết bị	Tình trạng	Nội dung yêu cầu	ĐVT	Số lượng	Xuất xứ	Đơn giá (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)
1	KHOA TỒN DƯ VÀ Ô NHIỄM HÓA CHẤT							
	Tủ hút khí độc LFS 01 (Phòng 802)	- Quạt hồng gây trục động cơ	- Thay quạt mới	Cái	1			
		Bàn lề cánh cửa học tủ	Thay bàn lề mới	Bộ	6			
		- Quạt hút công suất lớn	- Lắp thêm khởi động từ	Cái	1			
	Tủ hút khí độc LFS 02 (Phòng 804)	- Đường cấp thoát nước, khóa bị hỏng	- Sửa chữa thay thế đường cấp thoát nước	Tủ	1			
		Bàn lề cánh cửa học tủ	Thay bàn lề mới	Bộ	6			
		- Đường ống dẫn khí rách thùng	- Thay thế đường ống mới bằng nhựa cứng	Tủ	1			
		- Quạt hút công suất lớn	- Lắp thêm khởi động từ	Cái	1			
	Tủ hút khí độc LFS 03 (Phòng 804)	- Đường cấp thoát nước, khóa bị hỏng	- Sửa chữa thay thế đường cấp thoát nước	Tủ	1			
		Bàn lề cánh cửa học tủ	Thay bàn lề mới	Bộ	6			
		- Đường ống dẫn khí rách thùng	- Thay thế đường ống mới bằng nhựa cứng	Tủ	1			
		- Quạt hút công suất lớn	- Lắp thêm khởi động từ	Cái	1			
2	KHOA ĐỘC HỌC VÀ DỊ NGUYÊN							
	Tủ hút khí độc LFS (Phòng 704)	- Đường cấp thoát nước bị hỏng	- Sửa chữa thay thế đường cấp thoát nước	Tủ	1			

		- Quạt hồng cháy động cơ	- Thay quạt mới	Cái	1				
		Bàn lề cánh cửa học tủ	Thay bàn lề mới	Bộ	6				
	Tủ hút khí độc LFS (Phòng 704)	- Đường cấp thoát nước bị hỏng	- Sửa chữa thay thế đường cấp thoát nước	Tủ	1				
		Bàn lề cánh cửa học tủ	Thay bàn lề mới	Bộ	6				
	Tủ hút khí độc LFS (Phòng 704)	- Đường cấp thoát nước bị hỏng	- Sửa chữa thay thế đường cấp thoát nước	Tủ	1				
		Bàn lề cánh cửa học tủ	Thay bàn lề mới	Bộ	6				
3	KHOA NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN								
	Tủ hút khí độc LFS (Phòng 702)	- Đường cấp thoát nước, khóa bị hỏng	- Sửa chữa thay thế đường cấp thoát nước	Tủ	1				
		Bàn lề cánh cửa học tủ	Thay bàn lề mới	Bộ	8				
		- Quạt hút công suất lớn	- Lắp thêm khởi động tủ	Cái	1				
	Tủ hút khí độc LFS (Phòng 702)	- Đường cấp thoát nước, khóa bị hỏng	- Sửa chữa thay thế đường cấp thoát nước	Tủ	1				
		Bàn lề cánh cửa học tủ	Thay bàn lề mới	Bộ	8				
		- Quạt hút công suất lớn	- Lắp thêm khởi động tủ	Cái	1				
	4	KHOA KIM LOẠI VI KHOÁNG							
		Tủ hút khí độc LFS (Phòng 608)	- Đường cấp thoát nước, khóa bị hỏng	- Sửa chữa thay thế đường cấp thoát nước	Tủ	1			
			Bàn lề cánh cửa học tủ	Thay bàn lề mới	Bộ	6			
- Quạt hút công suất lớn			- Lắp thêm khởi động tủ	Cái	1				

[illegible]

	Tủ hút khí độc LFS (Phòng 510)	- Đường cấp thoát nước, khóa bị hỏng	- Sửa chữa thay thế đường cấp thoát nước	Tủ	1			
		- Quạt hút công suất lớn	- Lắp thêm khởi động từ	Cái	1			
		Bàn lề cánh cửa học tủ	Thay bàn lề mới	Bộ	6			
	Tủ hút khí độc LFS (Phòng 510)	- Đường cấp thoát nước, khóa bị hỏng	- Sửa chữa thay thế đường cấp thoát nước	Tủ	1			
		- Quạt hút công suất lớn	- Lắp thêm khởi động từ	Cái	1			
		- Đường ống dẫn khí rách thùng	- Thay thế đường ống mới bằng vật liệu khác	Tủ	1			
	Tủ hút khí độc lâm việt (Phòng 510)	- Đường cấp thoát nước, khóa bị hỏng	- Sửa chữa thay thế đường cấp thoát nước	Tủ	1			
		- Bóng đèn yếu không đủ sáng	- Thay bóng đèn	Cái	1			
		- Rò rỉ ống dẫn khí trên nóc tủ	- Thay đường ống ở phía trên nóc tủ	Tủ	1			
		- Quạt hồng chấy động cơ	- Thay quạt mới	Cái	1			
	Tủ hút khí độc ESCO (Phòng 510)	- Đường cấp thoát nước, khóa bị hỏng	- Sửa chữa thay thế đường cấp thoát nước	Tủ	1			
		- Quạt hút công suất lớn	- Lắp thêm khởi động từ	Cái	1			
		Vòi nước trong tủ chảy nước thùng	- Thay thế vòi và ống nước mới	Cái	1			
	Tủ hút khí độc LFS (Phòng 512)	- Đường cấp thoát nước, khóa bị hỏng	- Sửa chữa thay thế đường cấp thoát nước	Tủ	1			

		- Quạt hút công suất lớn	- Lắp thêm khởi động từ	Cái	1			
	Tủ hút khí độc LFS (Phòng 512)	- Đường cấp thoát nước, khóa bị hỏng	- Sửa chữa thay thế đường cấp thoát nước	Tủ	1			
		- Quạt hút công suất lớn	- Lắp thêm khởi động từ	Cái	1			
		Bàn lề cánh cửa học tủ	Thay bàn lề mới	Bộ	8			
	Tủ hút khí độc LFS (Phòng 602)	- Đường cấp thoát nước bị hỏng	- Sửa chữa thay thế đường cấp thoát nước	Tủ	1			
		- Quạt hút công suất lớn	- Lắp thêm khởi động từ	Cái	1			
		Bàn lề cánh cửa học tủ	Thay bàn lề mới	Bộ	6			
	Tủ hút khí độc ESCO (Phòng 602)	- Đường cấp thoát nước bị hỏng	- Sửa chữa thay thế đường cấp thoát nước	Tủ	1			
		- Quạt hút công suất lớn	- Lắp thêm khởi động từ	Cái	1			
	Tủ hút khí độc FUME HOOD (Phòng 602)	- Quạt hút công suất lớn	- Lắp thêm khởi động từ	Cái	1			
		Bàn lề cánh cửa học tủ	Thay bàn lề mới	Bộ	6			

